

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от « 17 » февраля 2017 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

здание МБОУ гимназии г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г. Зерноград, ул.Советская, 42/11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>есть</i>	-	1,3	<i>К зданию примыкает дорожка и небольшая площадь перед входом, покрытие асфальт верхний слой которого деформированы</i>	<i>ДП- В</i>	<i>Замена асфальтного покрытия на небольшой площади перед входом.</i>	<i>Ремонт капитальный.</i>
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>	-	2,4	<i>Пешеходные пути движения асфальт, шириной более 3 метров</i>	<i>ДП- В</i>	-	-
1.3	Лестница (наружная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	4	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	<i>есть</i>	-	2	<i>Не адаптировано для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Согласовать с дорожной службой, выделить</i>	<i>Текущий ремонт</i>

							зоны для парковки автомобиля инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	2	Адаптированы для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	1,3	Замена асфальтового покрытия небольшой площади перед входом. Капитальный ремонт.
Автостоянка и парковка	ВНД	-	2	Согласовать и выполнить СП 113,13330,2012 «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей». Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт асфальтового покрытия перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от « 17 » февраля 2017 г.

**I. Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание**

здание МБОУ гимназии г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г. Зерноград, ул.Советская, 42/11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<i>есть</i>	-	6	<i>Адаптирована частично, покрытие плитка. Двусторонние поручни.</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Адаптировать ступени путем нанесения контрастной полосы для инвалидов по зрению</i>	<i>Текущий ремонт</i>
2.2	Пандус (наружный)	<i>есть</i>	-	4	<i>Пандус Ж/Б, покрытие плитка при дожде особенно в мороз превращается в скользкое покрытие.</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Адаптировать путем нанесения противоскользящего покрытия</i>	<i>Текущий ремонт</i>
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<i>есть</i>	-	6,8	<i>Покрывтие плитка.</i>	<i>ДП- В</i>	-	-
2.4	Дверь (входная)	<i>есть</i>	-	5,7	<i>Деревянная двухстворчатая дверь 1,800 м, проход-0,900м. установлена кнопка вызова</i>	<i>ДП-В</i>	-	-
2.5	Тамбур	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	4,6	<i>Не адаптировано для всех групп</i>	<i>ДП- В</i>	<i>Обеспечить доступность для всех</i>	<i>Текущий ремонт</i>

					<i>МГН</i>		<i>групп МГН</i>	<i>т</i>
--	--	--	--	--	------------	--	------------------	----------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	<i>ДЧ-И (С, О, Г, У)</i>		<i>6</i>	<i>Адаптировать ступени путем нанесения контрастной полосы для инвалидов по зрению. Текущий ремонт.</i>
Пандус	<i>ДП-В</i>		<i>4</i>	<i>Адаптировать пандус путем нанесения противоскользящего покрытия. Текущий ремонт.</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Адаптировать ступени путем нанесения контрастной полосы для инвалидов по зрению. Адаптировать пандус путем нанесения противоскользящего покрытия.*

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от « 17 » февраля 2017 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

здание МБОУ гимназии г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г. Зерноград, ул.Советская, 42/11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>есть</i>	-	17, 18	<i>Адаптированы для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	<i>есть</i>	-	16	<i>Двухстворчатая дверь 1400м, адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<i>есть</i>	-	17, 18	<i>Адаптированы для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>	-	-	<i>Адаптированы для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

І. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов

здание МБОУ гимназии г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г. Зерноград, ул.Советская, 42/11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	14, 15	<i>Адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>	-	14, 15	<i>Адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от « 17 » февраля 2017 г.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

здание МБОУ гимназии г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г. Зерноград, ул.Советская, 42/11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	11, 12, 13	Не адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН (установить поручни)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	10	Адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	11, 12, 13	Не адаптированы для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	<i>ДЧ-И (С,Г,У)</i>	-	<i>11,12,13</i>	<i>Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Текущий ремонт</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».*

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ и к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от « 17 » февраля 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

здание МБОУ гимназии г.Зернограда
Ростовская область, Зерноградский район,
г. Зерноград, ул.Советская, 42/11
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<i>нет</i>	-	-	<i>Не адаптированы для всех групп МГН</i>	<i>ВНД</i>	<i>Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению</i>	<i>Текущий ремонт</i>
6.2	Акустические средства	<i>нет</i>	-	-	<i>Не адаптированы для всех групп МГН</i>	<i>ВНД</i>	<i>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху</i>	<i>Текущий ремонт</i>
6.3	Тактильные средства	<i>нет</i>	-	-	<i>Не адаптированы для всех групп МГН</i>	<i>ВНД</i>	<i>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению</i>	<i>Текущий ремонт</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптированы для всех групп МГН</i>	<i>ВНД</i>	<i>Обеспечить значимость для всех групп МГН</i>	<i>Текущий ремонт</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Разместить визуальные средства значимые для инвалидов, в том числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Текущий ремонт.</i>
Акустические средства	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Текущий ремонт.</i>
Тактильные средства	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Текущий ремонт.</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01.-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».